



Bericht für den Gast



IDA – Integrationsdorf Arendsee

Anschrift	IDA Integrationsdorf Arendsee Harper Weg 3 39619 Arendsee
Kontaktdaten	Tel.: 03 93 84 – 93 09 0 E-Mail: ida-arendsee@paritaet-lsa.de Web: http://www.integral-ggmbh.de/ida



Prüfergebnis

Das **Integrationsdorf Arendsee** wurde am 13. November 2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2015 bis Juli 2018** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft						Bemerkungen	
Teilergebnisse:							
Parkplatz		✓	-	✓	-	Größe der Stellplätze 330 cm x 600 cm	
Eingang		✓	✓	✓	✓		
Rezeption		✓	✓	✓	✓		
Zimmer 12a		✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen teils unter 120 cm x 120 cm (Badezimmer), teils unter 150 cm x 150 cm, Flurbreite 130 cm, WC einseitig anfahrbar	
Zimmer 12b		✓	-	-	-		
Zimmer 11a		✓	-	-	-		
Zimmer 11b		✓	-	-	-		
Zimmer 10a		✓	-	-	-		
Zimmer 10b		✓	-	-	-		
Zimmer 9a		✓	-	-	-		
Zimmer 9b		✓	-	-	-		
Speiseraum		✓	-	✓	-		Keine unterfahrbaren Tische vorhanden; Türschwelle von 4 cm kann durch mobile Rampe überwunden werden.
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung		✓	-	-	-		u.a. WC nicht anfahrbar, Bewegungsfläche teils unter 120 cm x 120 cm
Tagungsraum		✓	✓	✓	✓		

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Der Zugang zum Gebäude bzw. den Gebäuden ist stufenlos möglich.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einer Rampe erreichbar.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Es ist ein öffentlicher Sanitärraum (WC mit Dusche) vorhanden.
- Im Speiseraum gibt es unterfahrbare Tische.
- Rollstühle und Rollatoren können ausgeliehen werden.

Zimmer und Badezimmer

- Es sind Pflegebetten vorhanden.
- Die WCs sind einseitig anfahrbar.
- Es sind beidseitig Haltegriffe, mindestens einseitig hochklappbar, an den WCs vorhanden.
- Die Duschen sind stufenlos zugänglich.
- Die Bewegungsflächen in der Dusche sind größer als 100 cm x 100 cm.
- Es sind waagerechte Haltegriffe in den Duschen und jeweils ein fest installierter Duschsitz vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Das Anklopfen an der Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.
- In den Zimmern ist jeweils mindestens eine frei verfügbare Steckdose am Bett vorhanden.
- Ein Fernseher mit Videotext ist vorhanden oder kann auf Anfrage gestellt werden.
- Im Speiseraum gibt es Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Es gibt Sitzbereiche, bei denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt einschränken.
- Es gibt Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen.
- Eine elektroakustische Beschallung ist nicht vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Wege im Außenbereich verfügen meist, jedoch nicht durchgängig über eine gut sicht- und tastbare Gehwegbegrenzung (Rasenkante).



- Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren. In den Fluren zum Saal 2 und dem öffentlichen WC sind jedoch visuell kontrastreiche Leitstreifen am Boden vorhanden.
- Räume und Flure sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Flure sind kontrastreich gestaltet.
- Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Es sind meist keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.
- In den Zimmern sind die Bedienelemente in der Regel taktil erfassbar.
- Die Beschilderung erfolgt zumeist in gut lesbarer Schrift und mit einem guten visuellen Kontrast.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Bei Innen- und Außenwegen ist das jeweilige Ziel in Sichtweite.
- Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt (Ausnahme: Beschilderung des öffentlichen WCs).